



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-10	N. Orden:	3919	Fecha:	09/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	PEUGEOT PARTNER	Modelo:	MAXI PACK 2026	Serie:	VR3EHHNP1TJ 502080	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-10	N. Orden:	3919	Fecha:	09/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	PEUGEOT PARTNER	Modelo:	MAXI PACK 2026	Serie:	VR3EHHNP1TJ 502080	Ubicación:		Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-10	N. Orden:	3919	Fecha:	09/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	PEUGEOT PARTNER	Modelo:	MAXI PACK 2026	Serie:	VR3EHHNP1TJ 502080	Ubicación:		Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE BUJÍAS



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-10	N. Orden:	3919	Fecha:	09/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	PEUGEOT PARTNER	Modelo:	MAXI PACK 2026	Serie:	VR3EHHNP1TJ 502080	Ubicación:		Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-10	N. Orden:	3919	Fecha:	09/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	PEUGEOT PARTNER	Modelo:	MAXI PACK 2026	Serie:	VR3EHHNP1TJ 502080	Ubicación:		Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE KIT DE DISTRIBUCIÓN.