



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS


REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS


REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS


ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS


OBSERVACIONES

- GUARDA DESOLDADA, PRESENTA GOLPE, REQUIERE REPARACION
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 POLEAS DE MANGUERAS VIAJERAS



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

OBSERVACIONES





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF4083	Fecha:	27/05/2026
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U28458	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	06515.2 HRS

OBSERVACIONES

