



Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGICA	Solicitante:		Código QR:	MONT-39	N. Orden:		Fecha:	26/05/2026	Técnico:	MENDOZA
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3467	Ubicación:		Horómetro:	1370.3 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE BATERIA YA QUE NO RETENIA LA CARGA AL ARRANQUE.





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGICA	Solicitante:		Código QR:	MONT-39	N. Orden:		Fecha:	26/05/2026	Técnico:	MENDOZA
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3467	Ubicación:		Horómetro:	1370.3 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SE REVISO LINEAS DE VOLTAJE DEL ALTERNADOR Y ESTAN CORRECTAS.

- EQUIPO QUEDA EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

