

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94272

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE RETORNO DE ORBITROL.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazaa - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 993570590 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4095
Fecha: 27/May/2006
Codigo QR: VMSA-0133
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTC

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO


SECTOR	USUARIO	DESCRIPCION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
* Se reemplazo manguera de retorno de orbitrol
* Se rellenó 10 lts. de aceite hidraulico

Fecha del Servicio: 29-05-2026
Kilometros: 16089 kms

Nombre y Firma del Cliente: *Lozano Escalante*
Nombre y Firma del Tecnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94272

SAP

70023256

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570590 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4095
Fecha: 27/May/2006
Código OR: VHSA-0133
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. EGO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

SERVICIO
1.000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
* Se reemplaza manguera de retorno de orbital
* Se rellena 10 lts. de aceite hidraulico

Fecha del Servicio: 29-05-2026 Horómetro: 16089 hrs

Nombre y Firma del Cliente: *Lozano Escalante*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94272

SAP

70023256

Reparación

HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 9933570590 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 4095
Fecha: 27/May/2006
Codigo OR: VHSA-0133
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTC

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. EGO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES
A Se reemplaza manguera de retorno de orbital
B Se rellena 10 lts. de aceite hidraulico

Fecha del Servicio: 29-05-2026
Horómetro: 16089 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Lorenzo Escalante.
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.