




Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0531	N. Orden:	4099	Fecha:	29/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL.





Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0531	N. Orden:	4099	Fecha:	29/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ENGRASADO Y LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0531	N. Orden:	4099	Fecha:	29/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ENGRASADO GENERAL.





Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0531	N. Orden:	4099	Fecha:	29/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE RUEDAS DE CARGA





Empresa:	GRUPO INDUSTRIAL PARDA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0531	N. Orden:	4099	Fecha:	29/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JEK340	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

