



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4113	Fecha:	03/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	01503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4096.4 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INESTABILIDAD DE MOTOR

- DRENADO DE COMBUSTIBLE
- REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4113	Fecha:	03/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	01503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4096.4 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BOMBA CEBADORA CON FILTRO
- EQUIPO QUEDA EN BUEN FUNCIONAMIENTO

