



Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4161	Fecha: 06/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 2303.4 HRS	Auxiliar:

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE

- SE REALIZA SERVICIO DE LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0590	N. Orden:	4161	Fecha:	06/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FD40	Serie:	21993	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2303.4 HRS	Auxiliar:	

- REACOMODO DE MANGUERAS
- AJUSTE DE ABRAZADERAS EN MANGUERAS
- SE REALIZA LIMPIEZA
- EQUIPO FUERA DE FUGA

