



|                 |            |                     |      |                   |                  |                   |              |                   |            |                  |         |
|-----------------|------------|---------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | VDS ENERGY | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | VHSA-0167        | <b>N. Orden:</b>  | 4124         | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | AGUSTIN |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE      | <b>Modelo:</b>      | H40D | <b>Serie:</b>     | H2X394B0129<br>0 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 1618.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |         |

- INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CEN





|                 |            |                     |      |                   |                  |                   |              |                   |            |                  |         |
|-----------------|------------|---------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | VDS ENERGY | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | VHSA-0167        | <b>N. Orden:</b>  | 4124         | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | AGUSTIN |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE      | <b>Modelo:</b>      | H40D | <b>Serie:</b>     | H2X394B0129<br>0 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 1618.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |         |

- SUMINISTRO DE ACEITE CORRECTIVO (7 LT )





|                 |            |                     |      |                   |                  |                   |              |                   |            |                  |         |
|-----------------|------------|---------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------|
| <b>Empresa:</b> | VDS ENERGY | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | VHSA-0167        | <b>N. Orden:</b>  | 4124         | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | AGUSTIN |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE      | <b>Modelo:</b>      | H40D | <b>Serie:</b>     | H2X394B0129<br>0 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 1618.1 HRS | <b>Auxiliar:</b> |         |

## EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

