

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

95240

SAP

70022016

Reparación

REPARACIÓN DE FALLA DE AVANCE, REEMPLAZO DE PALACA DE VELOCIDAD

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirsa - Jose Maria Piro Suarez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4143
Fecha: 04/Jun/2020
Codigo QR: VHSA-0125
Tipo de Servicio: CORRECTIVO


INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON

FALLA REPORTADA
REVISION Y REPARACION DE FALLA DE AVANCE REVERSA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FALLA DE AVANCE REVERSA

OBSERVACIONES
Se realiza Servicio Correctivo
Reemplazo de palanca de velocidad

Fecha del Servicio: 05-06-2020
Horómetro: 20400 km

Nombre y Firma del Cliente: 
Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


95240

SAP

70022016

Reparación

LIMPIEZA Y ENGRASADO A CADENAS DEL MASTIL, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirsa - Jose Maria Piro Suarez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4143
Solicitante:		Fecha:	04/Jun/2020
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código QR:	VHSA-0125
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 75466 NO. ECO 70022016 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
REVISION Y REPARACION DE FALLA DE AVANCE REVERSA			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FALLA DE AVANCE REVERSA	
OBSERVACIONES			
Se realiza Servicio Correctivo Reemplazo de palanca de velocidad			
Fecha del Servicio: 05-06-2020		Kilometraje: 20400 km	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO