




Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA HIDRAULICA Y NIVELACIÓN DE ACEITE
- REEMPLAZO DE ORING DE LA VALVULA DE BANCO HIDRAULICO POR FUGA
- LIMPIEZA DEL ÁREA Y LIBRE DE FUGA





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:


- AJUSTE DE TAPA DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO
- REQUIERE REEMPLAZO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

- AJUSTE DE MANGUERA DE BOMBA HIDRAULICA EN CONEXIÓN
- AJUSTE DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE CILINDRO DE INCLINACIÓN POR FUGA DE ACEITE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4123	Fecha:	05/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205 V	Ubicación:	TEHUANTPEC	Horómetro:	6432 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO
- NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO (16 LT)





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES: LIMPIEZA Y ENGRASA A CADENAS DE MASTIL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES: LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES: LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES: LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4123	Fecha: 05/06/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205 V	Ubicación: TEHUANTPEC	Horómetro: 6432 HRS	Auxiliar:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD
- REQUIERE REEMPLAZO DE POLEA
- REQUIERE REEMPLAZO DE CRUCETA DE LA TRANSMISIÓN AL DIFERENCIAL

