



Empresa:	WEM GROUP INTERNATION AL SUPPLIER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	4157	Fecha:	06/06/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	58.7 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- DRENADO DE ACEITE DE MOTOR
- REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
- SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	WEM GROUP INTERNATION AL SUPPLIER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	4157	Fecha:	06/06/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	58.7 HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	WEM GROUP INTERNATION AL SUPPLIER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	4157	Fecha:	06/06/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	58.7 HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	WEM GROUP INTERNATION AL SUPPLIER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	4157	Fecha:	06/06/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	58.7 HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	WEM GROUP INTERNATION AL SUPPLIER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	4157	Fecha:	06/06/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	58.7 HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO

