

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94264

SAP

70008678

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - José Martí Pro Bulevar
Miami - México - 3053
Tel: 99337090 Mail: atendimento@kaufmann.com

Cotización: 4332
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: PARASO

No. de Orden: KAUF 4149
Fecha: 04/04/2023
Codigo QR: VMSA-0130
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DON: TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

RECOMENDACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR
REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTACIGARRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza servicio preventivo de 250 hrs
Equipo queda operativo

03/06/2023 23625.5 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Rudy E. Sosa
Nombre y Firma del Técnico: Rudy E. Sosa

Página 1

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
SOLICITANTE: PARASO
EQUIPO: MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

Código QR: VMSA-0130
Horómetro: 23625.5 hrs

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto		SI	NO	Correcto funcionamiento de		SI	NO
Axle de motor				Freno delantero			
Axle de transmisión				Freno trasero			
Axle hidráulico				Alimentación			
Anticongelante				Fuente			
Líquido de frenos				Clutch			
Combustibles de				El equipo presenta			
Berlos delanteros				Alarma de reversa			
Berlos traseros				Cinturón de seguridad			
Señal de carga				Extintor vigente			
Señal de freno				Switch de arranque (Rover)			
Señal de dirección				El equipo presenta			
Señal de estacionamiento				Fuga en cilindros de los frenos			
Mangueras y conexiones de sistema de combustible				Fuga en cilindros de freno			
Nivel de tanque de gas				Fuga en cilindro de desplazador lateral			
Tanque de gas 1				Fuga en cilindro de dirección			
Tanque de gas 2				Fuga en bomba hidráulica			
Valvulas dañadas				Fuga en bombas hidráulicas			
Año de la base dañada				Fuga en mangueras hidráulicas			
OTRAS OBSERVACIONES				Fuga en motor			
				Fuga en transmisión			
				Fuga en diferencial			
				Estado de los clientes			
				Presenta Fugas			
				Presenta Desequilibrio			

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO? SI NO

Nombre y Firma del Cliente: Rudy E. Sosa
Nombre y Firma del Técnico: Rudy E. Sosa


Página 1



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94264

SAP

70008678

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa - José Martí Pro Buzos
Matanzas - Teléxico - Matanzas - 8003
Tel: 993570560 Mail: servicioalcliente@kaufmann.cu

Cotización: 4332
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PARASO

No. de Orden: KAUF 4149
Fecha: 04/04/2023
Código QR: VMSA-0120
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
SONI TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

RECOMENDACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR
REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS
REARMADO DE CARRO PORTACORREOILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza servicio preventivo de 250 hrs
Equipo queda operativo

03/06/2023 23625.5 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Rudy E. Sosa
Nombre y Firma del Técnico: Rudy E. Sosa

Página 1

KAUFMANN
CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Código QR: VMSA-0120
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2.10 Horómetro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS			
A nivel correcto	SI NO	Correcto funcionamiento de	SI NO
Asesor de motor	✓	Faro delantero	✓
Asesor de transmisión	✓	Faro trasero	✓
Asesor hidráulico	✓	Alimentador	✓
Anticongelante	✓	Fuente	✓
Líquido de frenos	✓	Claxon	✓
Combustibles de	SI NO	Alarma de reversa	✓
Baleros delanteros	✓	Cinturón de seguridad	✓
Baleros traseros	✓	Extintor vigente	✓
Guarda de carga	✓	Switch de arranque (Batería)	✓
Remos de cilindros hidráulicos	✓	El equipo presenta	SI NO
Prueba de frenado	✓	Fuga en cilindros de los frenos	✓
Banda de alternador	✓	Fuga en cilindros de frenos	✓
Tipo de dirección	✓	Fuga en cilindros de desplazador lateral	✓
Freno de estacionamiento	✓	Fuga en cilindros de dirección	✓
Baterías de arranque	✓	Fuga en bombas hidráulicas	✓
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	Fuga en bombas hidráulicas	✓
Nivel de tanque de gas	SI NO	Fuga en mangueras hidráulicas	✓
El montacargas cuenta con	SI NO	Fuga en motor	✓
Tanque de gas 1	✓	Fuga en transmisión	✓
Tanque de gas 2	✓	Fuga en diferencial	✓
Valvulas dañadas	SI NO	Estado de las llantas	SI NO
Año de la base dañada	✓	Presencia Fugas	✓
		Presencia Desequilibrio	✓

OTRAS OBSERVACIONES

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO? SI NO

Rudy E. Sosa

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE



LIMPIEZA Y EGRASADO DE CADENAS DE MASTIL

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94264

SAP

70008678

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - José Martí Pro Buzos
Matanzas - Teléxico - Matanzas - 8003
Tel: 993570500 Mail: atendimento@kaufmann.cu

Cotización: 4332
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: PARASO

No. de Orden: KAUF 4149
Fecha: 04/06/2020
Codigo QR: VMSA-0120
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DON: TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TON

FALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

RECOMENDACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR
REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)
NIVELADO DE FLUIDOS
DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS
DESARMADO DE CARRO PORTACIGARRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES
Se realiza servicio preventivo de 250 hrs
Equipo queda operativo

05/06/20 Horómetro: 23625.5 hs

Nombre y Firma del Cliente: Rudy E. Sosa
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Página 1

KAUFMANN
CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Codigo QR: VMSA-0120
Solicitante: PARASO Horómetro: 23625.5 hs
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17648 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TON

CHECK LIST DE MONTACARGAS			
A nivel correcto	SI NO	Correcto funcionamiento de	SI NO
Asesor de motor	✓	Fuente de potencia	✓
Asesor de transmisión	✓	Fuente de potencia	✓
Asesor hidráulico	✓	Alimentación	✓
Anticongelante	✓	Fuente de potencia	✓
Líquido de frenos	✓	Clutch	✓
Combustible de	SI NO	Alarma de exceso	✓
Baleros delanteros	✓	Cinturón de seguridad	✓
Baleros traseros	✓	Extintor vigente	✓
Guarda de carga	✓	Switch de arranque (Buzo)	✓
Remos de cilindros hidráulicos	✓	El equipo presenta	SI NO
Prueba de frenado	✓	Fuga en cilindros de los frenos	✓
Banda de alternador	✓	Fuga en cilindros de frenos	✓
Tijera de dirección	✓	Fuga en cilindros de desplazador lateral	✓
Freno de estacionamiento	✓	Fuga en cilindros de dirección	✓
Revisión de aceite	✓	Fuga en bombas hidráulicas	✓
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	Fuga en bombas hidráulicas	✓
Nivel de tanque de gas	SI NO	Fuga en mangueras hidráulicas	✓
El montacarga cuenta con	SI NO	Fuga en motor	✓
Tanque de gas 1	✓	Fuga en transmisión	✓
Tanque de gas 2	✓	Fuga en diferencial	✓
Valvulas dañadas	SI NO	Estado de los clientes	SI NO
Año de la base dañada	✓	Presenta Fugas	✓
		Presenta Desequilibrio	✓

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? SI NO

Nombre y Firma del Cliente: Rudy E. Sosa
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]


Página 1



LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO



LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO



LIMPIEZA A DETALLE DEL EQUIPO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO