EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	94266

SAP	70023390

Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE.*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570550 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4329
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4147
Fecha: 04Jun/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE; REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Servicio preventivo realizado

Fecha del Servicio: 04-06-2025 Horómetro: 12067 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Carla Paulina Padilla Mercado
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0130
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	

Comprobaciones de	SI	NO
Aros delanteros	✓	
Aros traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Ejes de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (fuse)		

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación	✓	
Fuga en cilindros de levante	✓	
Fuga en cilindro de desplazador lateral	✓	
Fuga en Cilindro de dirección	✓	
Fuga en bomba hidraulica	✓	
Fuga en bancos hidraulicos	✓	
Fuga en mangueras hidraulicas	✓	
Fuga en motor	✓	
Fuga en transmisión	✓	
Fuga en diferencial	✓	

Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

Reparar sequilos de portahorquillas

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Carla Paulina Padilla Mercado
RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



SUMINISTRO DE FILTRO DE ACEITE INSTALADO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	94266

SAP	70023390

Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570550 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4329
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4147
Fecha: 04Jun/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE; REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Servicio preventivo realizado

Fecha del Servicio: 08-06-2025 Horómetro: 12087 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Carla Paulina Padilla Mercado
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0130
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Ejes de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (fuse)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		
Fuga en cilindros de levante		
Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Fuga en Cilindro de dirección		
Fuga en bomba hidraulica		
Fuga en bancos hidraulicos		
Fuga en mangueras hidraulicas		
Fuga en motor		
Fuga en transmisión		
Fuga en diferencial		
Estado de las Llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

Requiere Sequillos de portahorquillas

¿EL EQUIPO QUIEDO OPERATIVO? SI NO

Carla Paulina Padilla Mercado
RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INSTALADO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	94266

SAP	70023390

Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, LIMPIEZA Y ENGRASADO A CADENAS DE MASTIL*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933570550 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4329
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4147
Fecha: 04Jun/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE; REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Servicio preventivo realizado

Fecha del Servicio: 04-06-2025 Horómetro: 12087 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Carla Paulina Padilla Mercado
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0130
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	

Combrobaelon de	SI	NO
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Ejes de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (fuse)	✓	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación	✓	
Fuga en cilindros de levante	✓	
Fuga en cilindro de desplazador lateral	✓	
Fuga en Cilindro de dirección	✓	
Fuga en bomba hidraulica	✓	
Fuga en bancos hidraulicos	✓	
Fuga en mangueras hidraulicas	✓	
Fuga en motor	✓	
Fuga en transmisión	✓	
Fuga en diferencial	✓	

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajaríento		

OTRAS OBSERVACIONES

Requiere Seguritos de porta horquillas

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Carla Paulina Padilla Mercado
RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

LIMPIEZA A CADENAS DE MASTIL

ENGRASADO A CADENAS DE MASTIL

ENGRASADO A CADENAS DE MASTIL

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	94266

SAP	70023390

Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933575950 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4329
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4147
Fecha: 04/Jun/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE; REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

A Servicio preventivo realizado

Fecha del Servicio: 04-06-2025 Horómetro: 12087 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Carla Paulina Padilla Mercado
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0130
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	

Comprobaciones de	SI	NO
Aritos delanteros	✓	
Aritos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Ejes de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible		
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (fuse)	✓	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación	✓	
Fuga en cilindros de levante	✓	
Fuga en cilindro de desplazador lateral	✓	
Fuga en Cilindro de dirección	✓	
Fuga en bomba hidraulica	✓	
Fuga en bancos hidraulicos	✓	
Fuga en mangueras hidraulicas	✓	
Fuga en motor	✓	
Fuga en transmisión	✓	
Fuga en diferencial	✓	

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

A Reparar Sequilos de portahorquillas

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Carla Paulina Padilla Mercado
RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	94266

SAP	70023390

Reparación	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jesua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86020
Tel.: 9933575950 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4329
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4147
Fecha: 04Jun/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INCLUYE; REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

A Servicio preventivo realizado

Fecha del Servicio: 08-06-2025 Horómetro: 12087 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Carla Paulina Padilla Mercado
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON
Codigo QR: VHSA-0130
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	

Comprobaciones de	SI	NO
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de frenado	✓	
Banda de alternador	✓	
Ejes de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas		

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (fuse)	✓	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación	✓	
Fuga en cilindros de levante	✓	
Fuga en cilindro de desplazador lateral	✓	
Fuga en Cilindro de dirección	✓	
Fuga en bomba hidraulica	✓	
Fuga en bancos hidraulicos	✓	
Fuga en mangueras hidraulicas	✓	
Fuga en motor	✓	
Fuga en transmisión	✓	
Fuga en diferencial	✓	

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

A Requiere Sequilla de porta horquillas

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Carla Paulina Padilla Mercado
RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO