



Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	4159	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:		Horómetro:	21884.7 HRS	Auxiliar:	


- DRENADO DE ACEITE DE MOTOR
- REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR
- SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	4159	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:		Horómetro:	21884.7 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE
- SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INSTALADO





Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	4159	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:		Horómetro:	21884.7 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO, ANTICONGELANTE Y NIVELADO DE FLUIDOS CORRECTO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	4159	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:		Horómetro:	21884.7 HRS	Auxiliar:	

- ENGRASADO A CADENA DE MASTIL
- ENGRASADO A PARTES LATERALES DEL MASTIL





Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	4159	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:		Horómetro:	21884.7 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO DE MONTACARGAS A DETALLE





Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0359	N. Orden:	4159	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:		Horómetro:	21884.7 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: EL CLIENTE REQUIERE COTIZAR UN TANQUE DE GAS PARA EL EQUIPO

