EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	

SAP	70021643	Reparación	*ENTREGA DE MONTACARGAS*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jagua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 993357060 Mail.: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicacion: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4179
Fecha: 11/Jun/2026
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: ENTREGA

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643

FALLA REPORTADA
ENTREGA DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripcion
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
Se realiza entrega de Montacargas
Operativo
Micas dañada
Tapa de Pedales no tiene
No marca combustible

Fecha del Servicio: 11 / Junio / 2026 Horometro: 21747.0

Nombre y Firma del Cliente | Nombre y Firma del Tecnico: | Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro: 21747.0

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	/	
Aceite de transmisión	/	
Aceite hidraulico	/	
Anticongelante	/	
Liquido de frenos	/	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	/	
Birlos traseros	/	
Guarda de carga	/	
Pernos de cilindros hidraulicos	/	
Pruebas de forzado	/	
Banda de alternador	/	
Eje de dirección	/	
Freno de estacionamiento	/	
Balero de mastil	/	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	/	
Base de tanque de gas	N/A	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	N/A	
Tanque de gas 2	N/A	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas	N/A	
Aro de la base dañeda	N/A	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	/	
Faro trasero	/	
Bluespot	/	
Torreta	X	X
Claxon	X	X
Alarma de reversa	X	X
Cinturon de seguridad	/	
Extintor vigente	/	
Switch de arranque (llave)	/	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		/
Fuga en cilindros de levante		/
Fuga en cilindro de desplazador lateral		/
Fuga en Cilindro de dirección		/
Fuga en bomba hidraulica		/
Fuga en bancos hidraulicos		/
Fuga en mangueras hidraulicas		/
Fuga en motor		/
Fuga en transmisión		/
Fuga en diferencial		/
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		/
Presenta Desgajamiento		/

OTRAS OBSERVACIONES
Micas dañada
Tapa de Pedales no tiene
No marca combustible

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI / NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2 | ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	
SAP	70021643	Reparación	*ENTREGA DE MONTACARGAS*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaqua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 993570560 Mail.: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicacion: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4179
Fecha: 11/Jun/2026
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: ENTREGA

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643

FALLA REPORTADA
ENTREGA DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
Se realiza entrega de Montacargas
Operativo
Mica dañada
Tapa de pedales no tiene
No marca combustible

Fecha del Servicio: 11 / Junio / 2026 Horometro: 91747.0

Nombre y Firma del Cliente | Nombre y Firma del Tecnico: | Nombre y Firma del Auxiliar:



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro: 91747.0

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Pruebas de forzado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	N/A	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	N/A	
Tanque de gas 2	N/A	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas	N/A	
Aro de la base dañada	N/A	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluesport	✓	
Torreta	✓	X
Claxon	X	X
Alarma de reversa	X	X
Cinturon de seguridad		
Extintor vigente		✓
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazadler lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES
Mica dañada
Tapa de pedales no tiene
No marca combustible

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2 | ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	
SAP	70021643	Reparación	*ENTREGA DE MONTACARGAS*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaoua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 993370660 Mail.: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicacion: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4179
Fecha: 11/Jun/2026
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: ENTREGA

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643

FALLA REPORTADA
ENTREGA DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
Se realiza entrega de montacargas
Operativo
Mica dañada
Tapa de pedales no tiene
No marca combustible

Fecha del Servicio: 11 / Junio / 2026 Horometro: 91747.0

Nombre y Firma del Cliente — Nombre y Firma del Tecnico: Agustin Zuerro R — Nombre y Firma del Auxiliar: Jose Natividad



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro: 91747.0

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	/	
Aceite de transmisión	/	
Aceite hidraulico	/	
Anticongelante	/	
Liquido de frenos	/	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	/	
Birlos traseros	/	
Guarda de carga	/	
Pernos de cilindros hidraulicos	/	
Pruebas de forzado	/	
Banda de alternador	/	
Eje de dirección	/	
Freno de estacionamiento	/	
Balero de mastil	/	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	/	
Base de tanque de gas	N/A	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	N/A	
Tanque de gas 2	N/A	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas	N/A	
Aro de la base dañada	N/A	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	/	
Faro trasero	/	
Bluesport	/	
Torreta	X	X
Claxon	X	X
Alarma de reversa	X	X
Cinturon de seguridad	/	
Extintor vigente	/	
Switch de arranque (llave)	/	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		/
Fuga en cilindros de levante		/
Fuga en cilindro de desplazador lateral		/
Fuga en Cilindro de dirección		/
Fuga en bomba hidraulica		/
Fuga en bancos hidraulicos		/
Fuga en mangueras hidraulicas		/
Fuga en motor		/
Fuga en transmisión		/
Fuga en diferencial		/
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		/
Presenta Desgajamiento		/

OTRAS OBSERVACIONES
Mica dañada
Tapa de pedales no tiene
No marca combustible

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI / NO

RECIBE — PUNTO A PUNTO T2 — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*PREVENTIVO*	Ticket	
SAP	70021643	Reparación	*ENTREGA DE MONTACARGAS*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaoua Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 993570560 Mail.: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicacion: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4179
Fecha: 11/Jun/2026
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: ENTREGA

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643

FALLA REPORTADA
ENTREGA DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
Se realiza entrega de Montacargas
Operativo
Mica dañada
Tapa de pedales no tiene
No marca combustible

Fecha del Servicio: 11 / Junio / 2026 Horometro: 21747.0

Nombre y Firma del Cliente — Nombre y Firma del Tecnico: Agustin Zuerro R — Nombre y Firma del Auxiliar: Jose Martinez



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V06163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro: 21747.0

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Pruebas de forzado	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Balieros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	N/A	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	N/A	
Tanque de gas 2	N/A	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas	N/A	
Aro de la base dañada	N/A	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazadler lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES
Mica dañada
Tapa de pedales no tiene
No marca combustible

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE — PUNTO A PUNTO T2 — ENTREGA — DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO