

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

93586

SAP

70024298

Reparación

SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE GUARDA DE CARGA DOBLE ALTURA CON MATERIAL REFORZADO.

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirana - Zona Maíz Prieta Sur -	
Calle La Jirana - Zona Maíz Prieta Sur -		Teléfono: 55 55 55 55 55	
Teléfono: 55 55 55 55 55		E-mail: kaufmann@kaufmann.com	
Código: 4287		No. de Orden: KAUF 4107	
Cliente: PUNTO A PUNTO 12		Fecha: 28May2025	
Servicio: CARGAS		Código QR: VISA-0155	
Ubicación: CARGAS		Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MDX 32-8FG25 S. 9338 NO. ECO 70024298 2.5 TON			
FALLA REPORTADA			
FABRICACION E INSTALACION DE GUARDA DE CARGA DOBLE ALTURA CON MATERIAL REFORZADO Y REEMPLAZO DE TORRETA			
4.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE RADIADOR Y FILTRO DE AIRE. CALIBRACION DE PRENOS (INSPECCION, LIMPIEZA Y CALIBRACION PARA ASEGURAR EL PNEADO UNIFORME Y LA EFICACIA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO).	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE EXTRACCION DE TORNILLOS CAPAZOS, SOLDADURA E INSTALACION DE TORNILLOS DE GUARDA	
1.000000	PIEZA	TORRETA PARA MONTACARGAS LED 12-30V	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA DE BALAYAS	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE GUARDA DE CARGA DOBLE ALTURA CON MATERIAL REFORZADO	
OBSERVACIONES			
Reemplazo de Guarda			
Fecha del Servicio: 28/05/2025		Monto: 103.63	
Nombre y Firma del Cliente: [Firma]		Nombre y Firma del Técnico: [Firma]	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

