



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF4074	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

“REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN, REEMPLAZO DE KIT DE PERNOS, TERMINALES Y SOPORTES, RECTIFICACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN”





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF4074	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE PERNOS, KIT DE PERNOS, 12 BIRLOS, PERNOS, ROTULAS Y RETENES DE MAZA TRASERA EN AMBOS LADOS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF4074	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN EN EQUIPO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF4074	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE SOPORTES Y ROTULAS EN AMBOS LADOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF4074	Fecha:	09/06/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE TOMA MANGUERA DE PRESIÓN HIDRÁULICA DE EQUIPO 232427 PARA EL EQUIPO 232566
- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)

