

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

SAP

70009051

Reparación

ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN

QUEDÓ DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 88029
Tel: 993 367 0060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 No. de Orden: KAUF - 4193
Solicitante: Fecha: 12/Jun/2025
Ubicación: AGENCIA VHSI Código QR: VNSA-0123
Tipo de Servicio: ENTREGA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU25 S. 32273 NO. ECO 70009051 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA:
ENTREGA DE MONTACARGAS EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA

SERVICIO: SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES:
X Se entrega equipo
X Equipo fuera de servicio

Fecha del Servicio: 12-06-2025 Horómetro:
Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:
Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO