



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0590	N. Orden:	4160	Fecha:	21/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FD40	Serie:	21993	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2379.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO CORRECTIVO DESMOTADO DE 4 LLANTAS DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4160	Fecha: 21/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 2379.0 HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE 4 LLANTAS EN PRENSA





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0590	N. Orden:	4160	Fecha:	21/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FD40	Serie:	21993	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2379.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE INSTALACION DE 4 LLANTAS AL EQUIPO

