




Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4241	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	507.5 HRS	Auxiliar:	


- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4241	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	507.5 HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



**SUMINISTRO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4241	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	507.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4241	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	507.5 HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL





Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4241	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	507.5 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	DANELIA DE LA FUENTE PERALTA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0558	N. Orden:	4241	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303P6439	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	507.5 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

