




VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	4228	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3773 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	4228	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3773 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	4228	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3773 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (5LT)

