EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046
SAP	70021643	Reparación	*SERVICIO CORRECTIVO AL SISTEMA DE FRENOS*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B876V08163J NO ECO 70021643

ACTIVIDAD A REALIZAR

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 2179.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B876V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Pruebas de horcadas	✓	
Burda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	✓	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	✓	
Tanque de gas 2	✓	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	✗
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fugas en cilindros de inclinación		✓
Fugas en cilindros de levante		✓
Fugas en cilindro de desplazador lateral		✓
Fugas en Cilindro de dirección		✓
Fugas en bomba hidraulica		✓
Fugas en bancos hidraulicos		✓
Fugas en mangueras hidraulicas		✓
Fugas en motor		✓
Fugas en transmisión		✓
Fugas en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

Reparo Balin de Rueda
Tornillo
Reparo sensores de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*SERVICIO CORRECTIVO TAMBOR DE FRENOS ENGRASADO .*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B870V08163J NO ECO 70021643

AVERIA REPORTADA

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA UBO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 21294.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B870V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Prueba de horcadas	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	✓	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	✗
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fuga en cilindros de inclinación		✓
Fuga en cilindros de levante		✓
Fuga en cilindro de desplazador lateral		✓
Fuga en Cilindro de dirección		✓
Fuga en bomba hidraulica		✓
Fuga en bancos hidraulicos		✓
Fuga en mangueras hidraulicas		✓
Fuga en motor		✓
Fuga en transmisión		✓
Fuga en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

Requiere Balin de Rueda
Tornillo
Requiere sensores de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA DELANTERA REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA Y REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS DE FRENO*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cdo. La Jalosa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B876V08163J NO ECO 70021643

AREA A REPARAR

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
1.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 21294.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B876V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	—	
Aceite de transmisión	—	
Aceite hidraulico	—	
Anticongelante	—	
Liquido de frenos	—	

Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros	—	
Birlos traseros	—	
Guarda de carga	—	
Pernos de cilindros hidraulicos	—	
Pivotes de horcadas	—	
Bandas de alternador	—	
Eje de dirección	—	
Freno de estacionamiento	—	
Baleros de mastil	—	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	—	
Base de tanque de gas	—	

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1	—	
Tanque de gas 2	—	
Valvulas dañadas	—	
Aro de la base dañada	—	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	—	
Faro trasero	—	
Bluespot	—	
Torreta	—	
Claxon	—	
Alarma de reversa	—	
Cinturon de seguridad	—	
Extintor vigente	—	
Switch de arranque (llave)	—	

El equipo presenta	SI	NO
Fugas en cilindros de inclinación	—	
Fugas en cilindros de levante	—	
Fugas en cilindro de desplazador lateral	—	
Fugas en Cilindro de dirección	—	
Fugas en bomba hidraulica	—	
Fugas en bancos hidraulicos	—	
Fugas en mangueras hidraulicas	—	
Fugas en motor	—	
Fugas en transmisión	—	
Fugas en diferencial	—	

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta Fisuras	—	
Presenta Desgajamiento	—	

OTRAS OBSERVACIONES

Reparo Balin de Rueda
Trasera
Reparo sensores de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR E INTERIOR DE MAZA DELANTERA REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA Y REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS DE FRENO*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V08163J NO ECO 70021643

JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 21294.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B870V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Comprobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Pivotes de horcadas	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	✓	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faros traseros	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	✗
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fugas en cilindros de inclinación		✓
Fugas en cilindros de levante		✓
Fugas en cilindro de desplazador lateral		✓
Fugas en Cilindro de dirección		✓
Fugas en bomba hidraulica		✓
Fugas en bancos hidraulicos		✓
Fugas en mangueras hidraulicas		✓
Fugas en motor		✓
Fugas en transmisión		✓
Fugas en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

Requiere Balin de Rueda
Tornillo
Requiere sesgos de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE TAMBOR DE FRENOS*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B875V08163J NO ECO 70021643

AVERIA REPORTADA

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Solucion Realizada OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horometro: 2179.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B875V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	—	
Aceite de transmisión	—	
Aceite hidraulico	—	
Anticongelante	—	
Liquido de frenos	—	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	—	
Birlos traseros	—	
Guarda de carga	—	
Pernos de cilindros hidraulicos	—	
Prueba de forcudo	—	
Bando de alternador	—	
Eje de dirección	—	
Freno de estacionamiento	—	
Balero de mastil	—	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	—	
Base de tanque de gas	—	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	—	
Faro trasero	—	
Blueport	—	
Torreta	—	
Claxon	—	
Alarma de reversa	—	
Cinturon de seguridad	—	
Extintor vigente	—	
Switch de arranque (llave)	—	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fugas en cilindros de inclinación	—	
Fugas en cilindros de levante	—	
Fugas en cilindro de desplazador lateral	—	
Fugas en Cilindro de dirección	—	
Fugas en bomba hidraulica	—	
Fugas en bancos hidraulicos	—	
Fugas en mangueras hidraulicas	—	
Fugas en motor	—	
Fugas en transmisión	—	
Fugas en diferencial	—	
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		
Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

Repolcre Balin de Rulon
Torreta
Repolera sesoros de mergulis

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

NOMBRE
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE BLUE-SPOT*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalsa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VH5A-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP55VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70021643

A SER REALIZADO

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 2179.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP55VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70021643
Código QR: VH5A-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Pivotes de horcadas	✓	
Banda de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	✓	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Blueport	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	✗
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fugas en cilindros de inclinación		✓
Fugas en cilindros de levante		✓
Fugas en cilindro de desplazador lateral		✓
Fugas en Cilindro de dirección		✓
Fugas en bomba hidraulica		✓
Fugas en bancos hidraulicos		✓
Fugas en mangueras hidraulicas		✓
Fugas en motor		✓
Fugas en transmisión		✓
Fugas en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

Reparo Balin de Rotor
Tornillo
Reparo sensor de mergulio

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE TAPA DE PEDAL Y REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL.*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Joloa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VHISA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP55VXNVRE604 S. B875V08163J NO ECO 70021643

AYUDA A REPARACIÓN

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
1.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 2179.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP55VXNVRE604 S. B875V08163J NO ECO 70021643
Código QR: VHISA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	—	
Aceite de transmisión	—	
Aceite hidraulico	—	
Anticongelante	—	
Líquido de frenos	—	

Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros	—	
Birlos traseros	—	
Guarda de carga	—	
Pernos de cilindros hidraulicos	—	
Pivotes de horcadas	—	
Banda de alternador	—	
Eje de dirección	—	
Freno de estacionamiento	—	
Baleros de mastil	—	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	—	
Base de tanque de gas	—	

El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1		
Tanque de gas 2		

Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	—	
Faros traseros	—	
Blueport	—	
Torreta	—	
Claxon	—	
Alarma de reversa	—	
Cinturon de seguridad	—	
Extintor vigente	—	
Switch de arranque (llave)	—	

El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación		—
Fuga en cilindros de levante		—
Fuga en cilindro de desplazador lateral		—
Fuga en Cilindro de dirección		—
Fuga en bomba hidraulica		—
Fuga en bancos hidraulicos		—
Fuga en mangueras hidraulicas		—
Fuga en motor		—
Fuga en transmisión		—
Fuga en diferencial		—

Estado de las llantas	SI	NO
Presenta Fisuras		—
Presenta Desgajamiento		—

OTRAS OBSERVACIONES

Reparo Balon de Resorte
Tarjeta
Reparo sensores de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

RECIBE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSERO Y REEMPLAZO DE CLAXON UNIVERSAL*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jalosa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B870V08163J NO ECO 70021643

AVERÍA REPORTADA

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
2.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 21294.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B870V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHSA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	✓	
Liquido de frenos	✓	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	✓	
Birlos traseros	✓	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	✓	
Pivotes de horcadas	✓	
Burdo de alternador	✓	
Eje de dirección	✓	
Freno de estacionamiento	✓	
Baleros de mastil	✓	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	✓	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	✓	
Tanque de gas 2	✓	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas		
Aro de la base dañada		

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	✓	
Torreta	✓	
Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Cinturon de seguridad	✓	
Extintor vigente	✓	✗
Switch de arranque (llave)	✓	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fugas en cilindros de inclinación		✓
Fugas en cilindros de levante		✓
Fugas en cilindro de desplazador lateral		✓
Fugas en Cilindro de dirección		✓
Fugas en bomba hidraulica		✓
Fugas en bancos hidraulicos		✓
Fugas en mangueras hidraulicas		✓
Fugas en motor		✓
Fugas en transmisión		✓
Fugas en diferencial		✓
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		✓
Presenta Desgajamiento		✓

OTRAS OBSERVACIONES

Repisa Boton de Claxon
Torreta
Repisera sensores de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

NOMBRE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo	*CORRECTIVO*	Ticket	98046

SAP	70021643

Reparación	*REEMPLAZO DE LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA*



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Joloca José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4421
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4255
Fecha: 25-Jun-2026
Código QR: VHISA-0163
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B876V08163J NO ECO 70021643

AVANCE DEL SERVICIO

REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS
INSTALACIÓN DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
2.000000	PIEZA	BALERO EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	BALERO INTERIOR DE MAZA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DE FRENO
2.000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENOS
1.000000	PIEZA	CLAXON UNIVERSAL
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA	TAPA DE PEDAL DE MONOTROL
2.000000	PIEZA	RESORTE DE PEDAL DE MONOTROL
1.000000	PIEZA	BLUE SPOT 9-30V
1.000000	PIEZA	LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE TAMBORES, BALEROS, RETENES, CILINDROS, Y BALATAS DE FRENOS, CALIBRANDO BALATAS Y PURGANDO LINEAS DE FRENOS INSTALACION DE CLAXON, ALARMA DE REVERSA Y LUCES PERIMETRALES.

OBSERVACIONES

Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 26-06-2026 Horómetro: 2179.1



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONT YALE MOD. GP050VXNVRE604 S. B876V08163J NO ECO 70021643
Codigo QR: VHISA-0163
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	✓	
Aceite de transmisión	✓	
Aceite hidraulico	✓	
Anticongelante	—	
Liquido de frenos	—	
Combrobacion de	**SI**	**NO**
Birlos delanteros	—	
Birlos traseros	—	
Guarda de carga	✓	
Pernos de cilindros hidraulicos	—	
Prueba de horcadas	—	
Bando de alternador	—	
Eje de dirección	—	
Freno de estacionamiento	—	
Baleros de mastil	—	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	✓	
Base de tanque de gas	—	
El montacargas cuenta con	**SI**	**NO**
Tanque de gas 1	—	
Tanque de gas 2	—	
Tanque de gas	**SI**	**NO**
Valvulas dañadas	—	
Aro de la base dañada	—	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	✓	
Faro trasero	✓	
Bluespot	—	
Torreta	—	
Claxon	—	
Alarma de reversa	—	
Cinturon de seguridad	—	
Cartelar vigente	✓	✗
Switch de arranque (llave)	—	
El equipo presenta	**SI**	**NO**
Fugas en cilindros de inclinación		—
Fugas en cilindros de levante		—
Fugas en cilindro de desplazador lateral		—
Fugas en Cilindro de dirección		—
Fugas en bomba hidraulica		—
Fugas en bancos hidraulicos		—
Fugas en mangueras hidraulicas		—
Fugas en motor		—
Fugas en transmisión		—
Fugas en diferencial		—
Estado de las llantas	**SI**	**NO**
Presenta Fisuras		—
Presenta Desgajamiento		—

OTRAS OBSERVACIONES

Repisa de Bolsa de Rescate
Tarima
Repisera sesgos de mergulos

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

NOMBRE PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO