



Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	4263	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100NML	Serie:	AT15E20105	Ubicación:	CARDENAS-VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS EN PRENSA
- DESMONTADO





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	4263	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100NML	Serie:	AT15E20105	Ubicación:	CARDENAS- VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS EN PRENSA





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	4263	Fecha:	30/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100NML	Serie:	AT15E20105	Ubicación:	CARDENAS-VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- 2 LLANTAS SOLIDAS EN PRENSA INSTALADAS

