



Empresa:	MACOFE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	4232	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	GK25200542	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS





Empresa:	MACOFE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	4232	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	GK25200542	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE MOTOR**



**FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
MOTOR**



Empresa:	MACOFE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	4232	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	GK25200542	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MACOFE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	4232	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	GK25200542	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- ENGRASADO EN LATERALES DEL MASTIL





Empresa: MACOFE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0289 **N. Orden:** 4232 **Fecha:** 27/06/2026 **Técnico:** RUDY

Equipo: HELI **Modelo:** GK25200542 **Serie:** 250303F1419 **Ubicación:** VILLAHERMOSA **Horómetro:** HRS **Auxiliar:**


- NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	MACOFE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	4232	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	GK25200542	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL





Empresa:	MACOFÉ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	4232	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HELI	Modelo:	GK25200542	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

