

EVIDENCIAS

Tipo

TRASLADO

Ticket

98798

SAP

70023967

Reparación

SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirafa - José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel: 9933570590 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4268
Solicitante:		Fecha:	28Jun/2026
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Código QR:	VHSA-0135
		Tipo de Servicio:	RECOLECCION
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
1 000000 SERVICIO SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
OBSERVACIONES			
Se Recibe a agencia Villahermosa			
Rodrigo Hdez Luna			
Fecha del Servicio: 29/06/2026		Horómetro: 12 3218.5	
C. Rosa Cárdenas		M. Rodríguez	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Auxiliar:	

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

TRASLADO

Ticket

98798

SAP

70023967

Reparación


SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE MONTACARGAS

 KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jarcia Jose Maria Pino Suarez Villahermosa, Tabasco Mexico 86020 Tel.: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 426
Solicitante:		Fecha:	28/Jun/2028
Ubicador:	HUIMANGUILLO	Código QR:	VMSA-0135
		Tipo de Servicio:	RECOLECCION

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO ECO 700233667 CAP. 4.5 Y
FALLA REPORTADA
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS
FECHA DE SERVICIO
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS
OBSERVACIONES
Se Recibe en agencia Villahermosa hoyano Hede Luna 

Fecha del Servicio: 29/06/2026	Horómetro: 12 324.8
---	--

 Nombre y Firma del Cliente	 Nombre y Firma del Técnico
---	---


 Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

TRASLADO

Ticket

98798

Reparación

SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Calle La Jirana José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel.: 9933570590 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4268
Solicitante:		Fecha:	29Jun/2026
Ubicación:	HUIMANGUILLO	Código QR:	VHSA-0135
		Tipo de Servicio:	RECOLECCION
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
COMENTARIOS			
1 000000 SERVICIO SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
Observaciones			
Se Recibe a agencia Villahermosa hoyano Hobe Luna			
Fecha del Servicio: 29/06/2026		Horómetro: 12 3218.5	
Nombre y Firma del Cliente: <i>Rosa Ramos</i>		Nombre y Firma del Auxiliar: <i>Walter de la Cruz</i>	

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO