



Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4297	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	17363HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HRS



**DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR**



**SUMINISTRO DE
ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE
FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR**



Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4297	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	17363HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4297	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	17363HRS	Auxiliar:	


- DESMONTADO PARA LIMPIEZA EL MASTIL Y ENGRASADO LATERALES





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4297	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	17363HRS	Auxiliar:	



- LIMPIEZA DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4297	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	17363HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	4297	Fecha:	03/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	17363HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

