



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4301	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS



**DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4301	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4301	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MASTIL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4301	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO
- LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4301	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

