



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,750 HRS



DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE DE
MOTOR



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION



2026.07.07



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	



- LIMPIEZA DE MASTIL Y CADENAS
- ENGRASADO DE MASTIL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	

- LUBRICDO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	4302	Fecha:	07/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	22119HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

