



Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,750 HRS




**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE MOTOR**



**FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
MOTOR**



Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4310	Fecha:	/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1256.2HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

