



Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	4323	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25	Serie:	250253B4896	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	373.5HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



**DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE
FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR**



**FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO**



**REEMPLAZO DE
ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	4323	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25	Serie:	250253B4896	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	373.5HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	4323	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25	Serie:	250253B4896	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	373.5HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	4323	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25	Serie:	250253B4896	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	373.5HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	4323	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25	Serie:	250253B4896	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	373.5HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0060	N. Orden:	4323	Fecha:	10/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25	Serie:	250253B4896	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	373.5HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO A DETALLE

