



Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
MOTOR**



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION



Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL NIVELADO





Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS





Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0552	N. Orden:	4316	Fecha:	11/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503J7872	Ubicación:	CEDIS GONZALEZ	Horómetro:	1123HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO GENERAL A DETALLE DEL EQUIPO

