



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4373	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1109.4HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4373	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1109.4HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4373	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1109.4HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4373	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1109.4HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	4373	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1109.4HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO EN GENERAL DEL EQUIPO

