



Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0281	N. Orden: 4324	Fecha: 14/07/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U28458	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE DE MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE NIVELADO





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	4324	Fecha:	14/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

