



|                 |                             |                     |       |                   |             |                   |             |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO<br>ENERGY<br>MEXICO | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0351   | <b>N. Orden:</b>  | 4391        | <b>Fecha:</b>     | 16/07/2026 | <b>Técnico:</b>  | FELIPE |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER                      | <b>Modelo:</b>      | H60FT | <b>Serie:</b>     | P177V08747R | <b>Ubicación:</b> | PARQUE PLIT | <b>Horómetro:</b> | HRS        | <b>Auxiliar:</b> |        |


- SE REALIZA LIMPIEZA DEL FILTRO DE DIESEL





|                 |                             |                     |       |                   |             |                   |             |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO<br>ENERGY<br>MEXICO | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0351   | <b>N. Orden:</b>  | 4391        | <b>Fecha:</b>     | 16/07/2026 | <b>Técnico:</b>  | FELIPE |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER                      | <b>Modelo:</b>      | H60FT | <b>Serie:</b>     | P177V08747R | <b>Ubicación:</b> | PARQUE PLIT | <b>Horómetro:</b> | HRS        | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SE REALIZA LIMPIEZA DE LINEA DE DIESEL





|                 |                             |                     |       |                   |             |                   |             |                   |            |                  |        |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO<br>ENERGY<br>MEXICO | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0351   | <b>N. Orden:</b>  | 4391        | <b>Fecha:</b>     | 16/07/2026 | <b>Técnico:</b>  | FELIPE |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER                      | <b>Modelo:</b>      | H60FT | <b>Serie:</b>     | P177V08747R | <b>Ubicación:</b> | PARQUE PLIT | <b>Horómetro:</b> | HRS        | <b>Auxiliar:</b> |        |

- EQUIPO QUEDA OPERATIVO Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, SE RECOMIENDA SUMINISTRARLE DIESE LIMPIO AL EQUIPO

