



Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	4116	Fecha:	06/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	9BWK45U3PP0 57189	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	71630	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO PARA LA UNIDAD DE TRABAJO

