



Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE TRASLADO Y RENTA DE MONTACARGAS
- ENTREGA DE MONTACARGAS HOROMETRO: 1762.5 HRS





Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

- SE ENTREGA MONTACARGAS CON EXNTINTOR EN BUEN ESTADO Y CARGADO





Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

• ENTREGA DE MONTACARGAS





Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

- SE ENTREGA MONTACARGAS EN BUEN ESTADO EN CUANTO A DETALLES Y PINTURA IMPECABLE





Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

- PARTE INTERNA EN BUEN ESTADO





Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

- ESTADO DE BATERIA EN FUNCIONAMIENTO





Empresa:	R. C. INDUSTRIALES DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4398	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	1762.5HRS	Auxiliar:	

- LLANTAS SOLIDAS EN BUEN ESTADO

