

EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket



102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 96029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4435
Solicitante:	Mrs. Marcel Durán	Fecha:	22/Jul/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código OR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	RECOLECCION
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Recolección de montacarga.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horómetro: 27815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
		 Nombre y Firma del Auxiliar:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazara José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 96029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: *Mrs. Marcel Durán*
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4435
Fecha: 22/Jul/2026
Codigo OR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: RECOLECCION

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
- Recolección de montacarga.

Fecha del Servicio: 23/7/26 Horómetro: 27815

[Firma]
Nombre y Firma del Cliente:

[Firma]
Nombre y Firma del Técnico:

[Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jacara José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 96029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: *Mrs. Marcel Durán*
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4435
Fecha: 22/Jul/2026
Codigo OR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: RECOLECCION

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
- Recolección de montacarga.

Fecha del Servicio: *23/7/26* Horómetro: *24815*


[Firma]
Nombre y Firma del Cliente:

[Firma]
Nombre y Firma del Técnico:

[Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket




102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 96029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4435
Solicitante:	Mrs. Marcel Durán	Fecha:	22/Jul/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código OR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	RECOLECCION
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Recolección de montacargas.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horómetro: 27815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
		 Nombre y Firma del Auxiliar:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jacara José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 96029
Tel. 9933570960 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: *Mrs. Marcel Durán*
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4435
Fecha: 22/Jul/2026
Codigo OR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: RECOLECCION

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
- Recolección de montacarga.

Fecha del Servicio: 23/7/26 Horómetro: 24815

[Firma]
Nombre y Firma del Cliente:

[Firma]
Nombre y Firma del Técnico:

[Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket




102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazara José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 96029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4435
Solicitante:	Mrs. Marcel Durán	Fecha:	22/Jul/2026
Ubicación:	AGENCIA VHSA	Código OR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	RECOLECCION
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Recolección de montacarga.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horómetro: 21815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
 Nombre y Firma del Auxiliar:			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

RECOLECCION

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jacara José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 96029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: *Mrs. Marcel Durán*
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4435
Fecha: 22/Jul/2026
Codigo OR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: RECOLECCION

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V06163J NO ECO 70026332

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS


OBSERVACIONES
- Recolección de montacarga.

Fecha del Servicio: 23/7/26 Horómetro: 21815

[Firma]
Nombre y Firma del Cliente:

[Firma]
Nombre y Firma del Técnico:

[Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO