

EVIDENCIAS

Tipo

ENTREGA

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauja Jose Maria Pino Suarez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4443
Solicitante:		Fecha:	22/Jul/2022
Ubicación:	TUXTLA	Código QR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	ENTREGA
INFORMACION DEL EQUIPO MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES - Servico realizado.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horometro: 91815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
 Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70026332

Tipo



ENTREGA

Ticket

102677

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jauja Jose Maria Pino Suarez 86029 Villahermosa Tabasco México Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliete:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4443
Solicitante:		Fecha:	22/Jul/2022
Ubicacion:	TUXTLA	Codigo QR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	ENTREGA
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS			
Gratuidad	Unidad	Descripción	
T.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Servico realizado.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horometro: 91815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
 Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70026332

Tipo

ENTREGA

Ticket

102677

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliete:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4443
Solicitante:		Fecha:	22/Jul/2026
Ubicación:	TUXTLA	Código QR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	ENTREGA
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Servicio realizado.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horometro: 91815	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

ENTREGA

Ticket


102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaua Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliete:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4443
Solicitante:		Fecha:	22/Jul/2022
Ubicacion:	TUXTLA	Codigo QR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	ENTREGA
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Servico realizado.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horometro: 91815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
 Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

ENTREGA

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca Jose Maria Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliete:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4443
Solicitante:		Fecha:	22/Jul/2022
Ubicación:	TUXTLA	Código QR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	ENTREGA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
T.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES - Servico realizado.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horometro: 91815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
 Nombre y Firma del Auxiliar:			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

ENTREGA

Ticket

102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: TUXTLA

No. de Orden: KAUF 4443
Fecha: 22/Jul/2022
Codigo QR: VHSA-0163
Tipo de Servicio: ENTREGA

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

OBSERVACIONES
- Servico realizado.

Fecha del Servicio: 23/7/26 Horometro: 91815

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

ENTREGA

Ticket


102677

SAP

70026332

Reparación

SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

		ORDEN DE TRABAJO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México Tel. 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUF 4443
Solicitante:		Fecha:	22/Jul/2026
Ubicación:	TUXTLA	Código QR:	VHSA-0163
		Tipo de Servicio:	ENTREGA
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONT YALE MOD. GP050VXNVRE064 S. B875V08163J NO ECO 70026332			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
T.000000	SERVICIO	SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS	
OBSERVACIONES			
- Servicio realizado.			
Fecha del Servicio: 23/7/26		Horómetro: 91815	
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:	
 Nombre y Firma del Auxiliar:			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

