



Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/07/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE ENTREGA MONTACARGAS



ESPEJOS Y VOLANTE EN
BUEN ESTADO



HOROMETRO:17,882.9 HRS



PLACA DE DATOS DEL
EQUIPO



Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/07/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS



MONTAJE DEL MOTACARGAS
PARA ENTREGA



Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/07/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS



**MONTAJE DEL MOTACARGAS PARA
ENTREGA, SE INSPECCIONA PARA
QUE QUEDE SEGURO**



SE ENTREGA EN BUEN ESTADO



Empresa:	FULL JOB MRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0389	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/07/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE ENTREGA DE MONTACARGAS

