



Empresa:	MATERIALES PETREOS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0097	N. Orden:	4429	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	ESCARGO	Modelo:	FX35T	Serie:	N39H00053	Ubicación:	SUCURSAL SANDINO	Horómetro:	4580.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS



DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR




REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR



Empresa:	MATERIALES PETREOS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0097	N. Orden:	4429	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	ESCARGO	Modelo:	FX35T	Serie:	N39H00053	Ubicación:	SUCURSAL SANDINO	Horómetro:	4580.1HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MATERIALES PETREOS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0097	N. Orden:	4429	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	ESCARGO	Modelo:	FX35T	Serie:	N39H00053	Ubicación:	SUCURSAL SANDINO	Horómetro:	4580.1HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	MATERIALES PETREOS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0097	N. Orden:	4429	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	ESCARGO	Modelo:	FX35T	Serie:	N39H00053	Ubicación:	SUCURSAL SANDINO	Horómetro:	4580.1HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LAVADO GENERAL A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	MATERIALES PETREOS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0097	N. Orden:	4429	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	ESCARGO	Modelo:	FX35T	Serie:	N39H00053	Ubicación:	SUCURSAL SANDINO	Horómetro:	4580.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO GENERAL A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	MATERIALES PETREOS DE MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0097	N. Orden:	4429	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JAVIER
Equipo:	ESCARGO	Modelo:	FX35T	Serie:	N39H00053	Ubicación:	SUCURSAL SANDINO	Horómetro:	4580.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO REALIZADA

