




Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	600.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



CONFIRMACION DE PLACA
DE DATOS



HOROMETRO DE 600 HRS



Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	600.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	600.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	600.0 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0476	N. Orden:	4474	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	KODA	Modelo:	FL35	Serie:	6011358083	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

