



Empresa:	SANYMX EQUIPMENT & TECHNOLOGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4470	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE MAGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION



EQUIPO AL QUE SE LE REALIZA
EL SERVICIO



HOROMETRO DE 19.1 HRS



Empresa:	SANYMX EQUIPMENT & TECNOLOGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4470	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19.1HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DEL ORBITROL AL BANCO HIDRAULICO





Empresa:	SANYMX EQUIPMENT & TECNOLOGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4470	Fecha:	29/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	19.1HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (5LT)

