




VHSA-0110

Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS EN BASE KAUFMANN PARA REALIZAR SERVICIOS



MONTACARGAS CLARK



PLACA DE DATOS DEL MONTACARGAS



Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE CON DETALLES EN PINTURA DESCARAPELADA





Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO





Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO





VHSA-0110

Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO





Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO





Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO





Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO





VHSA-0110

Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS SIN EXTINTOR





Empresa:	INTEGRON SERVICES SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	4484	Fecha:	31/07/2026	Técnico:	RECEPCION KARLA
Equipo:	CLARK	Modelo:	GTS30DE	Serie:	GTS0232D0021 1204	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE MONTACARGAS PARA INSPECCION Y BRINDAR SERVICIO



**LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS,
MUESTRAN BIRLOS OXIDADOS**