

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirón - José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa - Tabasco - México - 86029	
Ubicación:		Tel.: 9933570999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VISA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAFRASCOS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
C/L			
Fecha de Servicio: 07/08/2026		Horómetro: 3593.6	
Jorge Arturo Paz Castillo		Luis Mena	



DRENADO DE ACEITE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirafa José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 89029	
Ubicación:		Tel.: 9933570999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE BULBUJAS, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS), REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION), REVISION DE FLUIDOS, DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS, DESMONTADO DE CARRO PORTACORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Horómetro: 3593.6			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Mena			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirón - José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa - Tabasco - México 89029	
Ubicación: MARTINEZ DE LA TORRE		Tel.: 9933570999 - Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Tipo de Servicio: PREVENTIVO		Codigo QR: VMSA-0368	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) REVISION GENERAL DE CADENAS DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTACORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Horómetro: 3593.6			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Mena			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCIR EL GASTO EXCESIVO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirafa José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 89029	
Ubicación: MARTINEZ DE LA TORRE		Tel.: 9933570999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jul/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTACORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
O/L			
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026		Horómetro: 3593.6	
Jorge Arturo Paz Castillo		Luis Mena	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO PREVENTIVO DE LA BANDA DEL ALTERNADOR PARA EVITAR EL DESGASTE DEL HULE, LA PÉRDIDA DE CARGA EN LA BATERÍA Y FALLAS GRAVES EN SISTEMAS CLAVE COMO LA DIRECCIÓN O EL ENFRÍAMIENTO DEL MOTOR



EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE DEJANDO A NIVEL CORRESPONDIENTE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirafa José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 89029	
Ubicación: MARTINEZ DE LA TORRE		Tel.: 9933570999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-4368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTACORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Horómetro: 3593.6			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Mena			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa - Tabasco - México 89029	
Ubicación: MARTINEZ DE LA TORRE		Tel.: 9933570999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Unidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULJAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTACORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Hora de Inicio: 3:59:36			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Menaora			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN



EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

ENGRASADO A BASE DEL DESPLAZADOR

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirafa José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 89029	
Ubicación:		Tel.: 9933570999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Unidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Horómetro: 3593.6			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Menaoren			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.



EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirafa José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel.: 9933570959 Email: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4655	No. de Orden: KAUF 4433
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 22/Jul/2026
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE	Código QR: VMSA-0368
Ubicación:	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO	
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855	
FALLA REPORTADA	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS	
Unidad	Descripción
1.0000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES	
Fecha de Servicio: 07/08/2026	Horómetro: 3593.6
Jorge Arturo Paz Castillo <i>[Firma]</i> Luis Menaora <i>[Firma]</i>	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirón José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 89029	
Ubicación:		Tel.: 993357099 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Unidad	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Horómetro: 3593.6			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Menaora			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirón José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 86029	
Ubicación: MARTINEZ DE LA TORRE		Tel.: 9933570998 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Unidad	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESARMADO DE CARRO PORTACORRIOLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha de Servicio: 07/08/2026 Hora de Inicio: 3:59:36			
Jorge Arturo Paz Castillo Luis Menaora			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirón José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 89029	
Ubicación:		Tel.: 993370999 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Unidad	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) REVISION GENERAL DE CADENAS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTACORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
C/L			
Fecha de Servicio: 07/08/2026		Horómetro: 3593.6	
Jorge Arturo Paz Castillo		Luis Mena	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70024855

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102038

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

		ORDEN DE TRABAJO	
Colización: 4655		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jirón José María Pino Suárez	
Solicitante: MARTINEZ DE LA TORRE		Villahermosa Tabasco México 86029	
Ubicación: MARTINEZ DE LA TORRE		Tel.: 9933570959 Email: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4433		Fecha: 22/Jun/2026	
Codigo QR: VMSA-0368		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H45T-01 S H2Y394L02872 ECO 70024855			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Unidad	Descripción		
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BULBIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
C/L			
Fecha de Servicio: 07/08/2026		Horas de Trabajo: 3593.6	
Jorge Arturo Paz Castillo		Luis Mena	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO