

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

104304

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE BATERIA H49 (LN5)-850 12V

KAUFMANN
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jague, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

ORDEN DE TRABAJO

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 05 DE GRUPO
Empresa: ALFONSO LOBANA
Solicitante: ALFONSO

Nº de cotización: 07/08/2024
Fecha: 07/08/2024
Código QR: 0222-1110
Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO

Marca: LINDE
Modelo: H49-02
Serie: H2X94J03332

No. Economico / Ubicación: 700
Capacidad: 45
Horómetro / Km: 11374.8

FALLA REPORTADA

1 NO CARGA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	220	ANTENA
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA BATERIA, YA QUE LA ANTERIOR NO RECARGA, QUEDA EQUIPO OPERATIVO.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

05 DIA 08 MES 2024 AÑO

NOMBRE JUAN MENDOZA **AUXILIAR**

FIRMA [Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LA BATERÍA DE UN MONTACARGAS PARA RECUPERAR EL RENDIMIENTO OPERATIVO, EVITAR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO Y PREVENIR RIESGOS DE SEGURIDAD. LOS MOTIVOS PRINCIPALES SON: PÉRDIDA DE CARGA RÁPIDA, MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN LENTOS, DAÑOS FÍSICOS O CORROSIÓN.

EVIDENCIAS

SAP

70021082

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

104304

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE BATERIA H49 (LN5)-850 12V

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES
N° de Orden: 05 DE GRPO
Empresa: ALFONSO LOBANA
Solicitante: ALFONSO
N° de cotización: 07/08/2024
Fecha: 07/08/2024
Código QR: 0226-TIV0
Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO
Marca: LINDE
Modelo: H49-LN5
Serie: H2X94J03332
No. Economico / Ubicación: 700 21082
Capacidad: 45
Horómetro / Km: 11374.8

FALLA REPORTADA
1 NO CARGA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	T26	ANTENA
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
SE REEMPLAZA BATERIA, YA QUE LA ANTERIOR NO RECIBIA CARGA, QUEDA EQUIPO OPERATIVO.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
07 DIA 08 MES 2024 AÑO
NOMBRE: JUAN MENDOZA
FIRMA: [Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LA BATERÍA DE UN MONTACARGAS PARA RECUPERAR EL RENDIMIENTO OPERATIVO, EVITAR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO Y PREVENIR RIESGOS DE SEGURIDAD. LOS MOTIVOS PRINCIPALES SON: PÉRDIDA DE CARGA RÁPIDA, MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN LENTOS, DAÑOS FÍSICOS O CORROSIÓN.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

104304

SAP

70021082

Reparación

BATERIA H49 (LN5)-850 12V INSTALADA EN EL EQUIPO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden: 05 DE GRUPO
Empresa: HUANUCO LOBANA
Solicitante: GRUPO

N° de cotización:
Fecha: 07/08/2024
Código QR:
Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO

Marca: LINDE
Modelo: H49-82
Serie: H2X94J03332

No. Economico / Ubicación: 700
Capacidad: 45
Horómetro / Km: 11374.8

FALLA REPORTADA

1 NO CARGA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	TLA	ANTERIOR
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA BATERIA, YA QUE LA ANTERIOR NO RECARGA, QUEDA EQUIPO OPERATIVO.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

07 DIA 08 MES 2024 AÑO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

TECNICO AUXILIAR

NOMBRE FIRMA

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LA BATERÍA DE UN MONTACARGAS PARA RECUPERAR EL RENDIMIENTO OPERATIVO, EVITAR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO Y PREVENIR RIESGOS DE SEGURIDAD. LOS MOTIVOS PRINCIPALES SON: PÉRDIDA DE CARGA RÁPIDA, MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN LENTOS, DAÑOS FÍSICOS O CORROSIÓN.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

104304

SAP

70021082

Reparación

EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden: 05 DE GRUPO
Empresa: PLANTAS LOBANA
Solicitante: GRUPO

N° de cotización: 07/08/2026
Fecha: 07/08/2026
Código QR: 02261100
Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO

Marca: LINDSEY
Modelo: H457-02
Serie: H2X94J03332

No. Economico / Ubicación: 700 21082
Capacidad: 45
Horómetro / Km: 11379.8

FALLA REPORTADA

1 NO CARGA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	T26	ANTERIOR
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA BATERIA, YA QUE LA ANTERIOR NO RECARGA, QUEDA EQUIPO OPERATIVO.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

07 DIA 08 MES 2026 AÑO

NOMBRE Juan Mendoza
FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LA BATERÍA DE UN MONTACARGAS PARA RECUPERAR EL RENDIMIENTO OPERATIVO, EVITAR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO Y PREVENIR RIESGOS DE SEGURIDAD. LOS MOTIVOS PRINCIPALES SON: PÉRDIDA DE CARGA RÁPIDA, MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN LENTOS, DAÑOS FÍSICOS O CORROSIÓN.

