



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	4537	Fecha:	08/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VHSA-CRD	Horómetro:	4452.6HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE NIVELADO DE ANTICONGELANTE



**HOROMETRO DE
4452.6 HRS**



**SE PROCEDE AL
SERVICIO DE NIVELADO**



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	4537	Fecha:	08/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VHSA-CRD	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (1LT)



**NIVELADO DE
ANTICONGELANTE EN BAJO
NIVEL ANTES DEL SUINISTRO**



**NIVELADO DE
ANTICONGELANTE
SUMINISTRADO CORRECTO**



Empresa:	QMAX MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	4537	Fecha:	08/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	VHSA-CRD	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: EL EQUIPO MUESTRA DESGASTE EN LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS

