




Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR



REEMPLAZO DE
FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR



REEMPLAZO DE
ACEITE DE MOTOR



Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4490	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



DRENADO DE ACEITE
DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE
FILTRO DE ACEITE DE
TRANSMISION



REEMPLAZO DE
ACEITE DE
TRANSMISION



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4490	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- DESMONTAJE DE GUARDA CARGA PARA REEMPLAZO DE 4 TORNILLOS





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4490	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- LUBRICADO DE PARTES EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4490	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4490	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4490	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

