



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4492	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE SUCCION DE FILTRO A TUBO HIDRAULICO





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4492	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR/TRANSMISION





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4492	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR/TRANSMISION





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4492	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:


- SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4492	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	4492	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0648HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE CORECCION DE FUGA DE ACIETE HIDRAULICO REEMPLAZANDO ORING DE FILTRO HIDRAULICO

