



VHSA - 0009

Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: 4491	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10879W	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: 4491	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10879W	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: HRS	Auxiliar:


- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: 4491	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10879W	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	



- ENGRASADO DE PARTES LATERALES DEL MASTIL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: 4491	Fecha: 05/08/2026	Técnico: BRAVATA
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10879W	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	4491	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

