



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4501	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS



**DRENADO DE
ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4501	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS



**DRENADO DE ACEITE
DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
TRANSMISION**



Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4501	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4501	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	


- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	4501	Fecha:	04/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	6230.1HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0350	N. Orden: 4501	Fecha: 04/08/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie:	Ubicación: XALAPA-VERACRUZ	Horómetro: 6230.1HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

